


















CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10 / 2019)		
PISOS	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
PAREDES	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
TETOS / FORROS	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
COBERTURAS	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
Acesso de Visitas	Conforme IT 06 do Decreto Estadual 63.911/2018.
Segurança Estrutural	Conforme IT 08 do Decreto Estadual 63.911/2018.
Compartimentação Vertical	Conforme IT 09 e 11 do Decreto Estadual 63.911/2018.
Controle de Mat. de Acab. e Revest.	Conforme IT 10 do Decreto Estadual 63.911/2018. Segue em Planta, o Quadro de Controle de Material de Acabamento e Revestimento, conforme IT-10/78.
Seladas de Emergências	Conforme IT 12 do Decreto Estadual 63.911/2018. Segue em Seladas de Emergências atendem as exigências do IT 11/78. Serão sinalizadas e permanecerão desobstruídas.

Plano de Emergência	Elaborado conforme tabela GA do Decreto Estadual 63.911/2018.
Brigada de Incêndio	Conforme T7 17 do Decreto Estadual 63.911/2018.
Ranchoção Emergencial	Conforme T7 18 do Decreto Estadual 63.911/2018.
Alarme e Detecção	Conforme T7 19 do Decreto Estadual 63.911/2018. Nos conformidades do T7 19/9 NF ultrapotável 20m o comprimento entre um e outro alarme.
Sinalização de Emergência	Conforme T7 20 do Decreto Estadual 63.911/2018. Não conformidades do T7 20/9 Deserter controlou na sinalização e capacidade de fotoluminescência e CPTI do fabricante.
Extintores Portáteis	Conforme T7 21 do Decreto Estadual 63.911/2018. NF dos Apoiadores Carga de PF Químico 20kg (duas Quilões) Carga de gás de Carbono 20kg
Viajantes	Conforme T7 22 do Decreto Estadual 63.911/2018. Instalação baseada no acomodamento manual na recepção do condomínio, conforme Anexo C, Item C.1.7 do T7 22/8.

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 63.911/2018				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	INVEST	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	HOSPITAL E ASSISTÊNCIAS	H-3	HOSPITAL	HOSPITAL Banco cargo de Incendio
CARGA DE INCENDIO - IT 14 / 2018				
OCCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	INVEST	CARGA DE INCENDIO em m²/m2	
HOSPITAL BANCA CARGA	HOSPITAL	H-3	300M²/m2	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO				
RISGO	CARGA DE INCENDIO em m²/m2			
Baixo	300M²/m2			

S Í M B Ó L O S G R Á F I C O S			
	CARGA D'ÁGUA 2A		CENTRAL DE MANJ.
	CARGA DE PÓ BC 20B: C		ACIONAMENTO GLOBAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CARGA DE Pó CO2		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	MIERANTE SIMPLES		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (Botão Tipo Ligeiro/destaço)		REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO
	RESERVA DE INCÊNDIO		BOMBA DE INCÊNDIO
	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR		
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA		
	DIREÇÃO FINAL DA ROTA DE FUGA		

ÁREA TOTAL:	3.183,08m²
HOSPITAL	
PAVIMENTO TERREO:	1.974,72m²
PAVIMENTO SUPERIOR:	528,05m²
ODONTOLOGIA:	211,72m²
FARMÁCIA:	167,06m²
FISIOTERAPIA:	301,53m²

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cajati		Resp. Técnico: ENG ^o CIVIL : TIAGO ANTONIO RAMA	
Folha 4/4	Projeto Completo		Esc: 1/200
Assunto: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
Ocupação: 33 - HOSPITAL			300m ² /m ²
Local: Rua Antônio Domingues Brechó, 56 Centro - Cajati			
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cajati		CNPJ 64.037.15/0001-28	
Resp. Técnico: ENG ^o TIAGO ANTONIO RAMA		CREA: 5063553/04	
Área Construída: 183,08m ²			
ART: 28027180200101540			